

ASP Soudage haute-pression, code 5234

Durée : 600 heures

	Qté	Description	Coût
Tenue vestimentaire et outils de travail À prévoir en début d'année scolaire. Montants approximatifs	1	Casque à souder	± 45,00 \$
	1	Bottes de sécurité	± 150,00 \$
	1	Salopette ou pantalon 100 % coton	± 100,00 \$
	1	Cartable 2 pouces	± 20,00 \$
	1	Paquet de feuilles lignées	
	2	Crayons HB	
	2	Stylos bleus	
Montant approximatif à prévoir :			± 315,00 \$

	Qté	Description	Coût
Matériel obligatoire et de sécurité	1	Coffre à outils	☼ Prêt
	1	Gants de travail	☼ Prêt
	1	Gants longs pour soudeur	☼ Prêt
	1	Gants TIG	☼ Prêt
	1	Lunettes de sécurité	☼ Prêt
	1	Compas Steadtler Mars 556	☼ Prêt
	1	Ruban à mesurer	☼ Prêt
	1	Équerre	☼ Prêt
	1	Notes de cours	7,50 \$
Frais généraux		Agenda	5,00 \$
Montant à payer pour votre admission :			12,50 \$

- ☼ Ce matériel est prêté par le centre. S'il est abimé ou perdu, il sera chargé au prix coûtant de remplacement.